

有關北大嶼山公路傳出異味的提問
(文件 TAFEHCCC 4/2021 號)

渠務署的書面回覆

渠務署多年來於小蠔灣污水處理廠實行多項氣味監控措施，包括持續更新及優化除味裝置，及於污水處理過程中加入化學品以辟除氣味等。此外，本署一直有密切監察小蠔灣污水處理廠內及其週邊的空氣質素，以確保在污水處理過程中產生的氣味不會影響市民，同時亦委託認可的獨立化驗室，定時監察小蠔灣污水處理廠內及其週邊的空氣質素；根據監察記錄，於 2020 年期間，小蠔灣污水處理廠內及週邊環境的空氣質素均處於正常水平。

此外，渠務署人員亦會監察廠內除味裝置的運作狀況，以及在接報有氣味位置作連續十天的氣味巡查，以適切跟進情況。如市民察覺異常氣味，並懷疑氣味源頭為小蠔灣污水處理廠，可即時致電本署 24 小時熱線（3472 6001）跟進。本署亦歡迎議員蒞臨小蠔灣污水處理廠進行實地視察，以進一步了解上述的監察工作和氣味改善措施。

2021 年 1 月