

九龍城區議會轄下

房屋及基礎建設委員會  
第21次會議

馬頭圍道 111 號 6/F 漏水落向街道及後巷污水喉錯接駁雨水喉問題

就題述文件，屋宇署回應如下：

本署人員已於 2019 年 3 月 20 日到上址視察，及後亦於同月 29 日聯同林議員到上址巡視，發現於上址 4/F 面向榮光街外牆有破損污水管，本署已向有關業主發出命令，著令他們進行修葺工程，本署會繼續跟進。本署職員亦於當日發現上址 6/F B 室單位有懷疑滲水問題，已將個案轉介至聯合辦事處繼續跟進。

至於後巷污水管非法接駁事宜，經視察後發現上址該位置有喉管接駁欠妥，本署已向有關業主發出勸喻信，本署會繼續跟進。

屋宇署

2019 年 5 月 20 日