

關注九龍城區公眾地方、渠道、斜坡花槽長期堆積垃圾問題

路政署回覆如下：

本署在收到題述事宜後已派員到有關地點巡查，發現漆咸道北斜坡（斜坡編號 11NW-D/F58）有垃圾被拋進排水渠內。本署正安排承建商清理相關排水渠內的垃圾。另外，本署亦會在該斜坡範圍內張貼告示，提醒市民切勿亂拋垃圾。

路政署負責維修保養轄下公共道路及附屬道路設施，而有關公共道路上的花槽清潔及環境衛生事宜並非本署負責範疇，本署知悉相關部門正跟進有關事宜。

(秘書處於 2026 年 1 月 14 日收到)

九龍城區議會秘書處
2026 年 1 月