

要求加強及優化設備 改善漆咸道北天橋往何文田港鐵站 B1 入口
橫樑漏水問題及附近升降機、扶手梯運作情況 避免故障頻生

路政署回覆如下：

就有關漆咸道北公共行人天橋橫樑的排水事宜，本署已聯同承辦商完成現場視察，並已安排清理排水設施的淤塞物，我們會繼續監測有關情況，以確保其排水系統效能良好，及防止雨水溢出。

就蕪湖街與漆咸道北交界公共行人天橋兩部升降機及三部扶手電梯的運作情況，有關升降機機件運作由機電工程署負責，該署現正跟進中。本署將與機電工程署保持緊密聯繫，確保設施運作暢順。

就漆咸道北公共行人天橋升降機清潔事宜，本署已指示承辦商安排為該升降機進行深層清潔工作，相關工作預計於本月內完成。而區內其他升降機，包括蕪湖街與漆咸道北交界、黃埔街、暢運道、紅菱街及紅磡南道等地點的深層清潔工作，亦會陸續於今年十月內完成。

(秘書處於 2025 年 9 月 19 日收到)

九龍城區議會秘書處
2025 年 9 月