

康樂及文化事務署就 SKDC(M)文件第 251/15 號的回應

「要求政府盡快維修將軍澳海濱長廊的設施」

土木工程拓展署於 2013 年完成「將軍澳海濱」基礎建設工程，包括將軍澳海濱公園，其後在 2013 年 11 月中將該公園交予本署管理。本署就有關的關注回應如下：

公園小型維修工作

公園自開放以來，深受區內居民歡迎。基於各項設施的使用率甚高，本署職員在日常巡察時會倍加注意設施使用情況，如發現設施出現損壞會即時安排相關部門跟進及維修。據本署了解，近日公園的小型維修工作項目如下：

| 損壞設施 | 發現損壞日期 / 細節 | 完成修復日期 |
|-------------|---|------------------------------------|
| 飲水器告示 | 6月5日發現損壞 | 建築署於6月6日完成維修並以膠紙暫時固定，維修工作於6月11日完成。 |
| 飲水器（近維景灣畔） | 4月7日發現該飲水器未能正常出水。經檢查後發現為供水出現問題，並聯絡水務署跟進。 | 水務署於4月15日完成維修及恢復供水後，飲水器隨即讓市民使用。 |
| 公園植物及擺放植物枯枝 | 土木工程拓展署的承辦商於6月7日至21日分階段進行植物保養，包括修剪公園植物及檢查樹木等。期間枯枝等園藝廢物會暫存公園內以便處理。 | 有關的園藝廢物已分階段送走，並於6月21日完成所有園藝廢物運送工作。 |
| 男/女洗手間 | 五月及六月份內共有 7 宗洗手間輕微損壞報告，除一 | |

| | | |
|---------|--|--|
| | 宗因要購置配件(更換男廁水箱頂蓋)，需時 20 天外，其餘所有維修工作都均能於一天完成。 | |
| 殘疾人士洗手間 | 五月及六月份內共有 2 宗門鎖或門柄有輕微損壞報告，所有維修工作都均能於一天完成。 | |

公園觀景台去水位

將軍澳海濱公園共設有兩個觀景台，分別設有 13 個及 21 個去水位。本署亦留意到有部份去水位離地較高的情況，但由於改動去水位的工程非常複雜，而且按本署職員的觀察，兩個觀景台的去水情況理想，故本署暫未有計劃改動去水位的位置。本署會繼續留意該地點的去水情況，在需要時會作出適切跟進。

公園花槽裂痕

自 2014 年年中開始，本署職員在日常巡察時，發現將軍澳海濱公園內鄰近第 68B2 區地盤的地面上及花床邊出現裂痕，已即時要求土木工程拓展署跟進。經檢視後，懷疑該些裂痕受鄰近地盤工程影響而出現，經土木工程拓展署聯同屋宇署與發展商磋商後，發展商已修補有關裂痕。就有關事件，本署及土木工程拓展署已要求屋宇署加強巡察及監控。現時並沒有再發現新的裂痕。

將軍澳海濱公園範圍外綠化帶 - 花槽堆積垃圾（唐俊街燈柱 DE2276）

該綠化帶花槽位於將軍澳海濱公園範圍以外，現時由土木工程拓展署負責保養期的工作。就本署於 6 月 25 日巡察所見，垃圾已經妥善清理。

本署在發現設施損壞時會繼續與相關部門聯繫，以便盡快完成相關維修工作，以減免對市民所帶來的不便。