

查詢將軍澳 77 區第一期已復修堆填區管理情況及 足球訓練中心接駁至將軍澳南海濱長廊的行人通道 興建進度，要求政府跨部門協調，徹底改善將軍澳 77 區、海濱長廊的環境衛生

將軍澳海水化淡廠工地位於將軍澳 137 區邊陲。根據我們的記錄，工地範圍沒有蚊患及蠓患問題。儘管如此，工程團隊有一直持續監測並加強有關滅蚊及滅蠓措施，包括於按照食環署每月公佈的誘蚊產卵器指數在地盤範圍及鄰近地盤的公眾地方施放蚊油及蚊沙、定期清理工地的積水，排水渠和垃圾箱，以保持環境清潔衛生，減低蚊蟲滋生機會。承建商會在有需要時安排專業滅蟲公司使用霧化殺蟲劑進行滅蚊及滅蠓工作，以減少可供蚊及蠓幼蟲滋生的地方。我們會繼續密切監察工地的衛生情況，以防止蚊子及蠓的滋生。此外，負責敷設連接化淡廠及將軍澳主食水配水庫食水管的承建商亦會在其工地上實施上述措施。

水務署

2021 年 8 月