

康樂及文化事務署

**關注大坑東 2 號遊樂場公共設施的安全及管理
書面回應**

康樂及文化事務署(康文署)就題述文件提問的回覆如下：

2. 就大坑東邨二號遊樂場地磚龜裂和座椅老舊的情況，康文署已聯繫工程部門安排維修，並計劃更換附設扶手款式的座椅，以提升設施安全與質素。此外，康文署已在相關的花槽圍邊石壘加設顯眼的警示標貼，提醒使用者注意安全。
3. 為應對部份使用者攜帶寵物進場、踏單車及踩滑板的違規行為，康文署已在場內多處增設橫額，以提醒市民使用設施時的注意事項及遵守場地使用守則。康文署亦會派員加強巡視，有需要時會向有關人士作出勸喻及跟進。
4. 康文署會繼續監察場地的環境衛生及設施使用狀況，並適時作出跟進。

康樂及文化事務署
深水埗區康樂事務辦事處
2026 年 9 月