

沙田區水管更換及修復計劃 進度匯報


1

簡報流程

- ▶ 過往沙田區的水管爆裂記錄
- ▶ 現時區內更換及修復水管計劃進度
- ▶ 其他大型水管敷設工程簡介
(馬鞍山重置直徑1000毫米食水管)
- ▶ 大圍一帶供水出現黑點的補救工作
- ▶ 車公廟路食水管的更換及復修工作

2

2014-2017 (第一季) 水管爆裂記錄




3

更換及修復水管工程的進度


- ▶ 進行中的工程合約
 - 合約編號: 15/WSD/08
 - 沙田區約23公里水管。
 - 已完成99%工程。
 - 合約編號: 10/WSD/10
 - 沙田區約31公里水管。
 - 已完成98%工程。
- ▶ 已更換及修復約176公里的水管，即整個工程計劃的99%

4

更換及修復水管工程進度 - 美田路




更換及修復水管工程進度 - 安景街



馬鞍山重置直徑1000毫米食水管

- ▶ 目的：配合房屋署於馬鞍山路發展公營房屋項目(即嵐岸對面)
- ▶ 工程內容：
 - 將房屋發展地盤內的1條直徑1000毫米及1條直徑100毫米的食水管遷移
 - 在馬鞍山路及西沙路旁重置直徑1000毫米食水管
 - 在房屋地盤旁鋪設直徑100毫米食水管
- ▶ 進度：於2016年中展開，預計2018年中完工

7



8

大圍一帶部份屋苑供水出現黑點 – 補救工作

- ▶ 沖洗/更換用戶水錶
- ▶ 屋苑供水點安裝濾水網及清洗濾水網
- ▶ 清洗水管及抽取水辦化驗
- ▶ 更換及修復水管



9

車公廟路更換及修復食水水管工作

