

沙田地區管理委員會
二零一八年十月二十六日會議—
超強颱風「山竹」襲港沙田區的準備、應變及善後工作報告

九月十六日超強颱風「山竹」襲港，對沙田區內造成多處破壞及嚴重影響，包括造成大量塌樹阻塞主要幹道及行人通道、部分鄉村嚴重水浸，以及對康體設施造成損毀等等。為此，各相關部門已採取了一系列準備、應變及善後的行動，務求盡快令區內市民生活回復正常。

就超強颱風「山竹」襲港各相關部門準備及善後工作報告如下：

(一) 颱風前的準備工作

i. 沙田民政事務處

由於香港天文台（天文台）早已預警「山竹」為超強颱風，可能會對香港造成重大破壞，沙田民政事務處（民政處）在「山竹」襲港前數天已開始透過電話、電郵和電話通訊軟件與區內的業主立案法團、互助委員會、鄉村及寮屋區的居民代表聯絡，務求提醒區內市民注意「山竹」帶來的惡劣天氣和呼籲各鄉村及寮屋區居民採取所需的預防措施，以應對因這超強颱風可能引發的山泥傾瀉危險及做好由天文台發出的熱帶氣旋警告信號生效時應注意的事項。民政處也向各居民組織發送了呼籲信件及在寮屋區張貼相關通告。

此外，根據天文台預測，因受颱風影響，風暴潮出現令城門河的水位有可能會超出河堤而引致鄰接的河旁徑及隧道出現水浸。民政處與渠務署及天文台一直保持聯繫及制定

預警訊息，並將訊息發放予當區區議員、城門河沙田段兩岸的大廈管理組織、非政府機構及學校等近 80 個單位，提醒市民應遠離河道，並盡量避免途經有關地點。

同時，因應施工中工地內可能構成危險的器材，民政處亦有向期間有承辦民政處工程的所有認可承建商發出信件，要求各承建商於他們負責的工地範圍做好預防颱風措施。

鑑於是次颱風威力強勁，依據民政事務總署所發出的特別指引，民政處提前於天文台發出三號強風信號時，啟動沙田區緊急事故協調中心，以及開放轄下的臨時庇護中心，為有需要人士提供臨時棲身之所；並因應是次特殊狀況，除原有的隆亨社區中心外，臨時於恆安社區中心關設第二間臨時庇護中心，以照顧沙田區內不同地域公眾人士的需要。上述安排以往一般只會在八號烈風或暴風信號生效後才會開展。

ii. 食物環境衛生署

食物環境衛生署（食環署）於「山竹」襲港前已加派人手巡視區內各水浸黑點，清理去水渠內落葉及垃圾。同時，食環署及外判潔淨服務承辦商工人於颱風襲港前會把街道上的廢屑箱及回收桶等設施繫穩，以免造成損壞。

iii. 路政署

為應對「山竹」帶來的潛在威脅，路政署提早於三號熱帶氣旋警告生效時啟動緊急控制中心，處理颱風其間所收到的個案。

為應對「山竹」帶來的潛在威脅及隨後的清理工作，路政署在颱風前已加派工人於各個工地候命。是次工地的即時資源調派水平已比過往同類型事件上調 50%。於颱風前巡

視所有工地，確保完成防風措施，以及清理道路上水浸黑點的疏冷及渠口，避免因疏冷及渠口阻塞而引致水浸。

因二零一七年颱風「天鴿」導致城門河附近行人隧道水浸事件，相關部門已組成「城門河潮汐影響及清理跨部門工作小組」。為應對「山竹」襲港，工作小組已預先作出事前準備，提早於九月十五日在有較高水浸風險的行人隧道入口旁預先存放圍欄及告示，預備當行人隧道因河水氾濫而出現水浸時，可立即進行圍封，確保行人安全。

iv. 運輸署

運輸署一直與相關政府部門及各公共交通機構定期檢視所制定的颱風期間的應變方案，並會每年與相關政府部門及公共交通機構就溝通、合作安排及訊息發放進行模擬演習，以期在颱風期間遇到特別交通及運輸情況時可作迅速及適當的應變。

為加強協調颱風期間及過後的道路清理及恢復公共交通服務的工作，協調中心於九月十五日當天文台掛上三號熱帶氣旋警告信號時已經加強人手及提升運作級別，目的是密切監察天文台發出的熱帶氣旋預警、準備與各個公共交通營辦商協調及在颱風期間及颱風後向傳媒和市民發布訊息。

v. 渠務署

在「山竹」襲港前，為確保公共溝渠及雨水排放系統暢通以應付這次超強颱風帶來的豪雨，渠務署巡查了 51 個山澗水道、集水溝及投訴地點，清理集水溝和排水道內堵塞的垃圾、沙泥和樹葉等雜物。同時，渠務署亦巡視多達 53 個路面容易發生水浸的地點，包括視察及清理較易因垃圾沙泥和樹葉等堵塞物而造成水浸的溝渠。

為確保行人安全，渠務署亦巡視了管轄範圍內路旁 40 棵樹木。

為減低水浸風險和影響，渠務署安排了承建商提供沙包及後備抽水設施，以確保需要時可採取臨時防禦水浸措施。另應當區區議員的要求，於大水坑村一段排水渠頂以沙包設置臨時防洪牆，作預防用途。

vi. 警務處（沙田警區）

有見及「山竹」即將襲港，沙田警區（警區）在三號颱風訊號發出時，已預先啟動警區行動控制室處理一切與風暴相關的行動及人力調配。為確保有足夠外勤人員當值，包括駕駛人員，警區在八號颱風訊號發出前，已啟動 12 小時更份編配，以便人員預先做好交通安排，並且安排及妥善檢查了所有需要的防護工具及於颱風下工作的裝備。

為便利緊急車輛於颱風襲港時能夠盡量暢通無阻，警區清除了已知的主要道路障礙物及於有需要時尋求相關部門協助清除。

為協助疏導人潮，警區亦於各港鐵站、巴士站及各主要交通運輸交匯處加強交通執法。

警區一直與民政處保持聯繫，除確保與各部門的聯絡電話號碼正確外，亦與沙田區的兩個庇護中心（位於恆安邨及隆亨邨）保持聯繫，並將有關的開放時間及可容納人數定時通知區內報案室、報案中心與及總區指揮及控制中心。

vii. 消防處

消防處在接到天文台對「山竹」發出的預警訊號後，已開始一連串的準備工作，包括檢查所有消防車輛及工具以確

保可以應付極端天氣帶來的災害和到有機會受到水浸影響的黑點進行巡視等。

為了更充分應對來勢洶洶的「山竹」，消防處嚴陣以待，早在八號烈風或暴風信號發出前三小時已進入「全體人員緊急戒備」的狀態，並啟動處長指揮室以監督及協調處理所有火警及特別服務事故。

viii. 房屋署

各屋邨辦事處在颱風來臨前已巡查邨內所有樹木和相關的樹木保護設施，以穩固樹木，並準備有關清理樹木所須使用的工具候用，包括樹尾鋸、高枝剪、手鋸等。

為保持水渠暢通及所有排水系統暢通，避免阻塞，各屋邨辦事處清理了排水、水槽、雨水渠，以及特別是山坡上的排水系統。

為確保一切穩固及安全，各屋邨辦事處亦檢查了大廈公眾地方各窗戶和門閘（包括手柄、門鉸、螺栓、鎖等），並把公眾露天地方上的雜物和物件移除和加以穩固（例如垃圾箱等物件）、將高空工作的吊船、棚架和工作平台等綁緊，以及檢查臨時設置的交通設施如交通標設、封路障礙物等。

ix. 沙田地政處

因應「山竹」來襲，沙田地政處聯同地政總署斜坡維修組和土地及植物合約管理組採取措施，包括指令承辦商在颱風襲港前完成已展開的工程。若未能趕及完工，則立即進行預防措施以防工地範圍物件被吹倒例如固定任何棚架等，並保持駐工地人員緊急聯絡方法並準備風災有足夠人手以供調動。

x. 康樂及文化事務署

在風季來臨前，康樂及文化事務署（康文署）已安排樹木檢查及作出適當樹木護理工作包括修剪及疏枝等，除恆常清理渠道外，特別於颱風吹襲前，場地職員亦加強疏通渠道，及收妥或繫穩在場地內較易鬆脫的設施及物品，確保公眾安全。

xi. 漁農自然護理署

在「山竹」吹襲前，漁農自然護理署（漁護署）已加緊檢查在郊野公園範圍內的主要場地、設施、林道及其附近樹木，如發現設施或樹木可能有潛在風險或會受颱風影響，會盡快維修有關設備、加固或圍封有問題樹木，讓公眾留意避開有風險的地方。

xii. 社會福利署

沙田區福利辦事處（辦事處）與民政處保持緊密聯絡，並為兩所臨時庇護中心提供額外緊急救援物資以應付入住受災人士的需要。

辦事處聯絡區內私營安老院舍以了解各院舍的住宿餘額情況，並制定有關資料及分發區內各綜合家庭服務中心、醫務社會服務部和政府部門，以供有特別需要的長者於需要時入住。

辦事處動員區內各綜合家庭服務中心，派員於颱風襲港前巡視露宿者逗留的地方探訪他們，以勸諭有關人士盡早入住臨時庇護中心以保障人身及財物安全。

各綜合家庭服務中心及長者中心亦檢視其可能受到風災威脅的個案當事人（特別是體弱獨居、住在較偏遠的村落的

長者)，提醒他們盡早遷到親友家中或其他安全地方暫住。

辦事處除按已制定的緊急人手出勤方案以安排緊急救濟支援組於颱風襲港時為受災人士提供支援外，更因應此超強颱風可能加劇社區受災程度而調動區內綜合家庭服務中心及醫務社會服務部人員候召為受災人士提供協助。

xiii. 教育局沙田區學校發展組

教育局沙田區學校發展組一直與本區中、小學校長會，以及各中、小、幼學校校長保持緊密聯絡。因應「山竹」襲港，教育局特別提醒學校要做好防風措施，並根據學校過往受惡劣天氣影響的情況，提供專業意見。

xiv. 屋宇署

屋宇署於九月十二日致函物業管理代理人，留意公眾及樓宇安全。信中列出一些採取適當預防措施的例子以避免發生公眾及樓宇安全事故，更提醒有關人士在颱風過後，應儘快聘請合資格人士進行檢查及所需維修。

屋宇署亦於同日致函認可人士、註冊結構工程師、註冊岩土工程師、註冊檢驗人員、註冊一般建築承建商、註冊專門承建商及註冊小型工程承建商，留意建築及樓宇地盤棚架工程及天秤的安全。信中列出一些採取適當預防措施的例子以避免地盤棚架倒塌的意外，並要求有關人士確保建築地盤所有棚架工程採取措施。此外，當建築工程完成後，有關的棚架須盡快拆除。而無需再用的棚架，也應盡快拆掉。

屋宇署提早於九月十五日傍晚當三號熱帶氣旋警告生效時啓動緊急事故控制中心，處理颱風期間經各部門包括「1823」所收到的緊急個案。

(二) 颱風期間的處理及應變工作

i. 沙田民政事務處

民政處先後派遣 43 名人員，輪值執行協調中心的相關工作及維持兩所臨時庇護中心的運作，期間協調中心電話熱線共接獲 1 宗山泥傾瀉報告、6 宗水浸報告、7 宗電力供應事故報告、1 宗氣體供應事故報告、2 宗食水供應事故報告、7 宗道路徹底阻塞報告、4 宗道路局部阻塞報告，以及 36 宗求助個案。該等事項亦已適時轉介屋宇署、民眾安全服務處、渠務署、機電工程署、消防處、食環署、路政署、警務處、房屋署、地政總署、康文署、海事處、保安局、社會福利署、運輸署、水務署等相關政府部門，以至中華電力有限公司、沙田區內有關村代表、學校、物業管理公司等相關機構，加以跟進處理。

另一方面，民政處內各員亦透過不同方法及渠道與各地區持份者於「山竹」襲港期間保持緊密聯繫及溝通，以擬訂合適的應對方案措施及協調各政府部門的跟進工作。

民政處轄下的兩間臨時庇護中心於開放期間，共錄得 94 人次入住。民政處於臨時庇護中心開放期間為入住人士提供了一系列的應急物資包括床墊、毛毯、個人清潔用品包、杯麵、乾糧和飲用水等。

為保障工人安全，民政處亦安排了所有工地暫停工作。

ii. 食物環境衛生署

於八號熱帶氣旋警告信號懸掛期間，食環署的防洪隊會巡視區內各水浸黑點，並清理水浸位置四周去水渠內垃圾，以疏通渠道。食環署的防洪隊會於九號或以上熱帶氣旋警告信號懸掛時暫停戶外工作，直至九號或以上熱帶氣旋警

告信號除下並換上八號熱帶氣旋警告信號，防洪隊會再次繼續巡視區內各水浸黑點，並清理水浸位置四周去水渠內垃圾。

iii. 路政署

當熱帶氣旋警告信號由十號改為八號後，於工地候命的工人便出動清理阻塞道路的塌樹。巡路隊亦啟動，巡視道路受塌樹影響的情況，以便安排清理工作。其間亦派員圍封因颱風期間河水氾濫以致水浸的 13 條行人隧道，確保行人安全。

iv. 運輸署

颱風期間，當運輸署接獲有關塌樹、塌棚及水浸消息而影響道路交通時，協調中心會盡快通知有關的政府部門採取清理行動及維修工作，並把最新的交通消息發報各公共交通機構及隧道/橋樑管理公司，以便實施適當的交通管理措施。

此外，運輸署不斷與香港鐵路有限公司（港鐵公司）及各專營巴士公司評估車站、路軌及路面的情況，督促各營辦商在各公共交通營辦商在天文台改發三號強風信號後盡可能恢復提供各項公共運輸服務，並不停更新各條鐵路及巴士路線的服務安排。

協調中心在颱風期間亦有要求公共交通服務營辦商（包括專營巴士公司）在安全的情況下盡早調派外勤人員了解巴士服務的範圍是否受到影響及評估恢復服務的情況。雖然各專營巴士公司在接獲八號風球有機會除下的訊息後，已盡力巡視各路線，但由於廣泛地區有大量及部分地方有十分粗壯的塌樹阻礙路面，不適合體積較大的雙層巴士安全行車，所以不能立即恢復巴士服務。當接獲公共交通服務（包括專營巴士公司）的最新安排後，協調中心便透過新

聞稿、網上及手機平台等向公眾發放最新交通資訊消息，適時通知公眾有關封路、交通改道及公共運輸服務的最新安排，以便市民出行前預留時間及預早計劃行程。

v. 渠務署

颱風期間，渠務署的緊急控制中心在運作，處理有關水浸及渠道阻塞的投訴及報告。渠務署的承建商派遣一隊水浸報告及緩解小組負責視察沙田區內水浸及渠道阻塞的投訴及報告、匯報緊急控制中心及即時清理較輕微的渠道阻塞。

承建商另有一隊特別職務隊負責緊急清理區內引致水浸的渠道阻塞。

vi. 警務處（沙田警區）

颱風期間，警區啟動了 12 小時更份編配，並預早通知準備接更人員預先作上班交通安排。警務人員於多處受颱風影響的地方作出救援、處理大樹倒塌、山泥傾瀉及水浸等工作（總結如附表），並疏散受颱風影響的人士，例如受水浸影響的曾大屋居民。

因 999 緊急報案熱線負荷過大，區內報案室及報案中心均有參與協調處理與颱風有關的緊急報案。

透過社區的社交媒體群組如 WhatsApp，警區與各社區人士保持緊密聯繫，作為額外聯絡渠道以協助提供支援及協調工作。

vii. 消防處

由天文台在九月十六日凌晨一時左右發出八號烈風或暴風信號到九月十七日改發一號戒備信號為止，本處於沙田區

內接獲多宗火警及特別服務召喚，特別是有大量的樹木倒塌報告及有人被困升降機事故。

鑑於市民被困升降機所衍生的緊急召喚持續增加，消防處特別成立由多支專隊（包括技術救援支援隊、特勤支援隊和事故安全隊）組成的特別隊伍，全力協助區內應付龐大的緊急服務需求，並處理多宗樹木倒塌的特別服務召喚。

viii. 房屋署

部分屋邨的升降機因電力驟降導致服務停頓及困人，相關的屋邨辦事處已即時通知升降機保養承辦商及消防處派員到場協助，救出被困人士。

有屋邨因電力問題出現水泵故障，導致部分樓層食水暫定供應，相關的屋邨辦事處已即時通知承辦商到場緊急維修，並於數小時後恢復供水。

為免造成阻塞，各屋邨辦事處亦安排員工清理緊急通道。

ix. 沙田地政處

颱風期間，沙田地政處安排緊急聯絡人及流動電話聯絡方法，在緊急事故發生時提供土地資料。地政總署斜坡維修組亦啟動其緊急事故控制中心，晝夜不停地運作，以應付緊急山泥傾瀉個案及進行所需的緊急維修工程。

x. 康樂及文化事務署

康文署於颱風期間會安排職員當值接收塌樹報告，以便於八號風球除下後，可盡快與其他部門協調按緩急先後處理樹木事宜。

xi. 漁農自然護理署

在「山竹」吹襲期間，漁護署在必要時派員處理阻路或有即時危險的樹木。

xii. 社會福利署

社會福利署(社署)於颱風襲港期間緊急救濟支援組因主要幹道被塌樹阻塞未能適時到沙田區支援，因此需要安排區內綜合家庭服務中心社工到區內兩所臨時庇護中心，為入住人士提供膳食，當晚分別為入住隆亨社區中心及恒安社區中心的臨時庇護中心人士提供 80 份及 25 份膳食。與此同時，社署綜合家庭服務中心社工於受災人士入住臨時庇護中心期間，接觸部分人士(主要為長者及携有幼童的家庭)以了解其情況及需要。

xiii. 教育局沙田區學校發展組

颱風襲港期間，教育局沙田區學校發展組一直以 WhatsApp 與本區中、小學校長會，以及各中、小、幼學校校長聯絡，了解及收集學校受颱風影響的情況，並就學校不同的受災情況，提供適切支援及專業意見。同時，沙田區學校發展組迅速整合收集所得的資訊，包括各校校舍損毀情況，以及學校所在範圍道路安危等，供警方、房屋署、路政署及教育局校舍保養管理組等緊急跟進，以便盡快處理危害公眾安全的損毀設施、清理校舍附近主要通道的障礙物及修復校舍損毀之處，確保學校及學生能在安全的環境下盡快復課。

xiv. 屋宇署

屋宇署的緊急事故控制中心統籌提供即時的專業服務，以處理危險的樓宇、斜坡、棚架及招牌，並按需要調動政府

承建商，移除即時危險。該中心一直運作至九月十七日早上十一時。期間，該中心接獲全港 24 宗緊急個案，當中並沒有沙田區的個案。

(三) 颱風後的善後工作

i. 沙田民政事務處

颱風過後，區內出現大量塌樹阻塞主要幹道及行人通道，對市民日常生活造成嚴重影響。民政處透過與沙田鄉事委員會、鄉村的村代表以及沙田區議員的緊密聯繫，整合出區內大部分阻塞公共道路、村路及公共設施的塌樹情況，並聯絡相關部門跟進。至今，民政處合共轉介了 124 宗個案予相關部門跟進。

由於沙田區塌樹情況較為嚴重，為盡快令區內市民生活回復正常，縱使民政處並非區內塌樹範圍所負責的部門，但亦已即時調動「地區小型工程」及「鄉郊小工程」的常用合約承建商緊急清理區內及村內被塌樹堵塞的通道。期間，民政處亦得到 3 間建築公司以義務性質，協助清理不少區內的塌樹，有關詳情見附件一。

此外，為進一步加快清理進度，民政處在「鄉郊小工程」下增聘了 2 間合約承建商及運用「沙田地區主導行動計劃」（「計劃」）的資源聘用了 1 間合約承建商巡視沙田各鄉村。為防路旁及鄉村內的枯枝堆成為滋生蚊蟲的源頭，民政處亦以「計劃」的資源聘用了另外 3 間合約承建商提供 9 輛夾車，合計提供總共 13.5 日的工作時數及人手，並聯同共十一名義工加緊清理區內塌樹枯枝。於颱風過後直至本年十月七日，民政處合共處理了區內 153 宗塌樹的個案及清理了 170 個有枯枝堆的地點。

自本年十月初起，民政處與沙田鄉事委員會以及鄉村的村代表保持聯絡，就各鄉村內尚未處理的塌樹及斷枝棄置的情況作出深入了解，最後整合出 39 條仍然需要協助的鄉村，並於其後派出合約承建商作現場的詳細視察。根據各村情況的危急程度，民政處陸續安排了合約承建商到場清理，預計本年十月底可完成清理的工作。

受水浸及塌樹影響，區內鄉村部分家庭需要緊急援助。民政處聯絡了各村內受颱風影響的家庭，向他們講解及協助申請各項可供緊急援助的基金。因應是次颱風，民政處合共收到了 14 宗華人慈善基金申請，而全數申請均獲得批核，每戶各獲發放 3,000 元以資助有關村民重置在颱風吹襲期間受損壞的家具及財物。同時，民政處亦轉介了 11 個有特別經濟需要的家庭至社會福利署跟進申請慈善基金。

ii. 食物環境衛生署

於「山竹」吹襲後，廢物量大增，加上沙田區內部分道路被塌樹斷枝阻礙，以及大量垃圾車進入垃圾轉運站令輪候時間有所增加，影響日常的街道潔淨及垃圾收集服務。食環署已調配資源，加強清理沙田區垃圾收集站。

於颱風後首星期平均每日加派 3 部垃圾收集車，1 部勾斗車及抓斗車共 40 架次，並延長垃圾收集車的工作時間。

於颱風吹襲期間，沙田曾大屋及烏溪沙渡頭灣村均受到水浸影響。鑑於水浸導致大量垃圾及廢物，食環署於九月十七日派員到曾大屋協助清理大部分垃圾廢物，並加派抓斗車共清理 24 噸被棄置的大型家具雜物及垃圾。食環署亦於九月十八日、十九日及二十一日安排洗街車到曾大屋進行清洗及消毒。同時，食環署於九月十七日起於渡頭灣村進行清理行動，派員協助村民清理棄置的大型家具雜物及垃圾，並加派抓斗車共清理 40 噸被棄置的大型家具雜物及垃圾。

坡。食環署於九月二十二日及二十四日安排洗街車到渡頭灣村進行清洗由海上沖至的沙泥及消毒。

食環署外判潔淨服務承辦商於颱風襲港後即時安排清理城門河河面飄浮垃圾及烏溪沙沙灘沿岸的垃圾。食環署亦於颱風襲港後加強沙田區內防治蟲鼠工作，詳細工作地點表列於附件二。

食環署於颱風襲港後協助清理塌樹及碎枝工作，例如沙角街、逸泰街及車公廟路，亦聯同民安隊義工的協助下清理主要地點的塌樹，清理地點表列於附件三。

食環署及外判潔淨服務承辦商清潔工人會繼續協助處理民居附近和行人路旁堆積的碎枝樹葉和廢物等以保障環境衛生。

iii. 路政署

沙田區內塌樹個案超過 500 宗，主要涉及行車路、行人路及單車徑。另外，也有約 300 個由路政署負責維修的路旁斜坡出現樹木受颱風影響而倒塌。如塌樹涉及交通幹道、巴士路線、居民及公共設施（如醫院、學校）的相關道路，將會優先處理。由於部分個案靠近主要幹道或人流較多的地方，同時涉及大量大型的樹幹，進行有關工作時或需配合臨時交通改道措施，以確保道路使用者安全。

城門河兩旁部分行人路磚因颱風期間河水氾濫而導致出現損毀，總面積約為 150 平方米。有關復修工作經已完成。此外，區內主要有 13 條行人隧道於亦因颱風期間河水氾濫以致出現水浸，主要分布於大涌橋路、獅子山隧道公路及小瀝源路一帶。受影響的行人隧道已於九月底完成清理及開放給公眾使用。

是次颱風亦導致區內約 200 支街燈遭受損壞，路政署正安排訂購所需物料(如：燈具/燈棟)及進行相關街燈維修工作。路政署已要求承建商加快處理，預計於未來兩至三個月內陸續完成有關維修工作。

iv. 運輸署

「山竹」襲港，造成嚴重破壞。受颱風影響，部分在沙田的路段因塌樹或其他阻礙物而需要全線或局部封閉，對公共交通網絡及設施帶來不少破壞。此外，16 個在沙田區的路口交通燈亦曾經受影響而停止運作。

運輸署一直有繼續與相關政府部門，包括路政署、消防處、食環署、康文署及土木工程拓展署，全力清理受颱風「山竹」所影響的路面，包括搶修公路及交通燈設施、清理路面等，以期盡快為市民提供公共交通服務。此外，運輸署亦繼續透過傳媒及手機程式把更新的交通消息發放給公眾人士，通知公眾有關封路、交通改道及公共運輸服務的最新安排，以便市民出行前預留時間及預早計劃行程。

經過港鐵公司的搶修及各有關部門通宵清理路面障礙物，港鐵東鐵線於九月十七日晚上回復全線服務。在各部門全力以赴下，全港約 30% 專營巴士服務於九月十七日回復，九月十八日則已回復超過 95%。為盡快回復沙田區內的專營巴士服務，運輸署在九月十九日，聯同巴士公司及其他政府部門，包括警務處、消防處、路政署及土木工程拓展署，進行跨部門聯合清理阻礙物行動。而沙田區內餘下受影響的專營巴士服務亦在聯合清理行動後恢復服務。

v. 渠務署

颱風過後，渠務署立即清理集水溝和排水渠內堵塞的垃圾、沙泥和樹葉等雜物多達 86 處，合共清理 50 立方米。

渠務署與相關部門如路政署及民政處採取聯合行動，清理倒樹地點多達 20 處，共清理樹木及塌樹 40 立方米。

渠務署亦巡視了沙田區內 46 個低窪地點。

vi. 警務處（沙田警區）

颱風過後，警區確保所有運輸系統是否回復正常，並留意到因為多處有大樹倒塌而引致主要道路交通嚴重受阻，導致多個港鐵站內外有大量候車人潮，特別是大圍站和沙田站，因此警區調派人員作交通及人群管理。

新界南衝鋒隊、機動部隊、交通部及沙田警區人員均參與協助處理多處大樹倒塌，盡快重開受影響道路和行人路，以減低對公眾安全的影響。

警區亦繼續透過社區的社交媒體群組如 WhatsApp，與各社區人士保持緊密聯繫，並提供支援和協調；與區內學校網絡保持聯繫，並提供協助，以確保道路暢通和盡快解決因大樹倒塌而對學童上學造成的危險。

警區於超強颱風「山竹」襲港期間處理事故總結：

事故	總數
山泥傾瀉	1
水浸	5
塌樹	144
危險的標誌牌	5
危險的棚架/工作架	3
其他（如窗門、物件於危險位置）	77
總數	235

沙田警區於超強颱風「山竹」襲港期間接獲事故的傷亡人數：

傷亡程度	總數
死亡	0
嚴重受傷	0
輕微受傷	4
總數	4

vii. 消防處

消防處人員在災後全力配合特區政府整體的善後工作，清除倒塌的樹木及各種障礙物，務求使社會盡快回復正常運作。

viii. 房屋署

各屋邨辦事處在颱風過後，立即檢視所有樹木的狀況，並安排妥善圍封有問題的樹木，及於有需要時向「樹木管理小組」諮詢專業意見。對於有問題的樹木，立刻用繩索予以固定，於情況許可時立即安排員工將斷枝移走及盡快清理受損的樹木。至於需要大型設備和必須由專業人員方能進行清理的受損樹木，各屋邨辦事處已發出工作通知書，要求所屬分區的「樹木風險緩解工作承辦商」盡快提供服務。

各屋邨辦事處已盡快安排復修邨內損壞設施。

ix. 沙田地政處

颱風過後，沙田地政處已即時與路政署等相關部門緊密協作，調動承辦商優先協助清理堵塞主要道路（如富安花園、大水坑村、沙田頭路）及鄉郊主要通道的塌樹。至於受塌樹等破壞的圍封未撥用政府土地，沙田地政處亦優先維修或更換直接影響公眾的鐵絲網。承辦商現正全力清理大量積壓個案，而沙田地政處及土地及植物合約管理組會密切監督並因應情況調動優次。

截至十月十六日，地政總署轄下沙田地政處、土地及植物合約管理組及斜坡維修組，於沙田區內共處理了 209 棵塌樹，包括檢查、圍封、固定、移除或清理有關樹木，並已清理逾 5 000 立方米樹木斷枝/倒塌樹幹。現時尚有 443 宗倒塌樹幹斷枝個案正在跟進中。

另一方面，馬鞍山天主教堂屬二級歷史建築，其石棉瓦頂受超強颱風「山竹」影響而倒塌，部分在屋頂上石棉瓦頂已破損。沙田地政處於九月二十日聯同古物古蹟辦事處及民政處到場視察，而環境保護署亦於當天稍後到場視察，並應沙田地政處要求於九月二十一日委託註冊石棉承辦商協助清理在天主教堂外面地上的石棉碎屑。因應環境保護署的意見，沙田地政處已聯絡建築署，並諮詢發展局、古物古蹟辦事處與及勞工處，盡快在安全情況下進入天主教堂視察，以便進行石棉消滅工程並修復破損屋頂。

x. 康樂及文化事務署

大部分設施的清理及維修工作已完成並已重新開放給市民使用。以下設施因受損程度嚴重，必須由工務部門安排更換或進行大型維修後才可重新開放予市民使用：

場地	關閉設施
沙田公園	- 露天劇場設施損毀
源禾遊樂場	- 5 及 6 號網球場設施損毀
小瀝源路遊樂場	- 人造草地滾球場地墊及輔助設施損毀 - 壁球場地板損毀

另外，康文署轄下的康樂場地內約有 1 800 棵樹木在颱風期間被吹倒。康文署已將其中 1 500 棵受損情況嚴重及具即時危險的樹木移除及清理，而其餘樹木已陸續清理，預計於年底完成所有清理工作，屆時康文署會因應實際環境

考慮種植合適的新樹。

康文署一直積極跟進及移除樹木受損部分及清理樹木枯枝。

x i. 漁農自然護理署

在颱風過後，漁護署一直全力清理塌樹、維修損毀設施及巡查各個地點，務求盡快重新開放有關設施供市民使用。截至本年十月十二日為止，沙田區郊野公園內由漁護署管理的大部分主要遠足徑及郊遊場地已完成清理工作並重開；而樹木方面，經漁護署巡查主要場地及林道附近的樹木超過 5 000 棵，並已移除倒塌樹木約 250 棵。

x ii. 社會福利署

在風暴過後，社署為仍需暫時留在恒安社區中心內臨時庇護中心的人士提供 65 份膳食。其後，區內綜合家庭服務中心亦已家訪合共 7 個受災家庭，以評估其福利需要。

此外，民政事務處亦轉介十一個有經濟需要的家庭予社署，而最終有五戶家庭向社署提出申請經濟援助。區內的綜合家庭服務中心已完成有關的評估工作，並已透過慈善基金為符合資格的五戶家庭發放經濟援助，以協助他們重過正常生活。

x iii. 教育局沙田區學校發展組

因應個別學校對安全復課的擔憂（例如：部分設施損毀較嚴重及附近行人通道仍遭塌樹阻塞等），沙田區學校發展組亦親身到校視察，並與相關部門保持溝通，讓學校盡快得到協助。

另外，教育局一貫為學校提供撥款，透過年度「大規模修葺及改善工程」及「緊急修葺工程」為有需要學校進行校舍修葺工程。颱風襲港後，部分區內學校出現水浸或滲水情況，沙田區學校發展組亦提醒有關學校盡快申請「緊急修葺工程」，以便安排維修。

同時，為支援學校因颱風吹襲的善後工作而需承擔的額外開支，教育局會根據學校實際支出，向官立學校、資助學校（包括特殊學校）、按位津貼學校及直接資助計劃（直資）學校及參加幼稚園教育計劃的幼稚園，提供「風災特別津貼」。公營學校可使用「風災特別津貼」支付未能透過「緊急修葺工程」機制進行而又因是次颱風吹襲而需盡快進行的清理、維修工作、更換在校舍範圍內的標準設施/設備或購置所需的用品的開支，包括因安全考慮或讓學校盡快正常運作而進行的緊急善後工作，如清除及修剪倒下的樹木、清理校園廢物、小型維修、清潔校舍/設施及設備、購置、更換相關所需的用品/器材/設備等。

xiv. 屋宇署

颱風過後，屋宇署於九月十七日早上隨即開展大規模行動，主動巡查全港各主要街道或人流較多的地方，識別及移除有關樓宇及招牌引起的危險，盡早回復街道秩序及安全。期間，屋宇署在全港清除 325 個危險招牌、145 個危險附建物、194 個破損窗戶、144 宗有關危險外牆或破損樓宇等個案。其中，沙田涉及 1 個危險招牌及 36 個破損玻璃窗戶的個案。經評估後，全部個案都無需調動政府承建商，有關單位業主或戶主自行處理。

沙田民政事務處

二零一八年十一月

義務協助沙田區清理塌樹的 3 間建築公司及其服務詳情

公司名稱	服務日期 (日數)	協助清理位置
中國建築國際	18/9 – 19/9 (1.5)	新田圍邨盛圍樓對出車路 石門一帶
俊和發展集團 有限公司	18/9 – 20/9 (3)	聖母無玷聖心幼稚園外 恆安邨巴士總站 美田路近暉城閣及美槐樓 樂蓮路近培基小學 下城門道
安保工程 有限公司	20/9 – 7/10 (18)	浸信會呂明才中學外 基督教國際學校外 牛皮沙街 顯徑街 安心街 靈光學校外 馬鞍山一帶 聖公會曾肇添中學外 香港道教聯合會純陽小學外 沙田坳道 十二笏村 茅笏村 新田圍邨 顯徑鄰里社區中心 安麗街 觀音山附近 城門河近香港聖經研習中心 一帶

附件二

食物環境衛生署於颱風山竹襲港後於沙田區特別進行的防治蟲鼠工作詳情

日期	地點	原因	行動
18/9/2018	黃泥頭村	因斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道清理枯葉、施放蚊沙、噴灑蚊油，在附近一帶枯枝噴灑殺蟲劑。
18/9/2018	大藍寮村	因斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道清理枯葉、施放蚊沙、噴灑蚊油，在附近一帶枯枝噴灑殺蟲劑。
18/9/2018	漁民新村	因斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道清理枯葉、施放蚊沙、噴灑蚊油，在附近一帶枯枝噴灑殺蟲劑。
19/9/2018	花心坑村	因斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道清理枯葉、施放蚊沙、噴灑蚊油，在附近一帶枯枝噴灑殺蟲劑。
19/9/2018	大水坑村	因斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道清理枯葉、施放蚊沙、噴灑蚊油，在附近一帶枯枝噴灑殺蟲劑。
20/9/2018	小瀝源村	因斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道清理枯葉、施放蚊沙、噴灑蚊油，在附近一帶枯枝噴灑殺蟲劑。
20/9/2018,10/10/2018	安景街一帶	因斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道清理枯葉、施放蚊沙、噴灑蚊油，在附近一帶枯枝噴灑殺蟲劑，在附近一帶斜坡作霧化行動。
18/9/2018,21/9/2018	大埔公路沙田段	斷樹、枯枝造成渠道淤塞，斷樹堆積引致蚊患。	清理淤塞渠道並於渠內加蚊油及蚊沙，在附近一帶加蚊油及除害劑。
18/9/2018,21/9/2018	沙田泳池外圍、沙田運動場外圍	斷樹、枯枝造成渠道淤塞，斷樹堆積引致蚊患。	清理淤塞渠道並於渠內加蚊油及蚊沙，在附近一帶加蚊油及除害劑。

食物環境衛生署於颱風山竹襲港後於沙田區特別進行的防治蟲鼠工作詳情

日期	地點	原因	行動
		患。	
19/8/2018,22/9/2018	城門河單車徑	斷樹堆積引致蚊患。	向堆積斷樹噴灑除害劑。
19/8/2018,24/9/2018	東鐵大圍站外、大圍道等街道及後巷	斷樹、枯枝造成渠道淤塞，斷樹堆積引致蚊患。	清理淤塞渠道並於渠內加蚊油及蚊沙，在附近一帶加蚊油及除害劑。
18/9/2018,22/9/2018	大圍舊村	斷樹、枯枝造成渠道淤塞，斷樹堆積引致蚊患。	清理淤塞渠道並於渠內加蚊油及蚊沙，在附近一帶加蚊油及除害劑。
18/9/2018,22/9/2018,09/10/2018	麗坪路	大量斷樹、枯枝未清理，引致蚊患。	向堆積垃圾噴灑殺蟲劑及在附近一帶斜坡作霧化行動。清理渠道。
21/9/2018, 25/9/2018	樂林路，樂蓮徑、樂霞坊、樂園徑、樂林路及附近一帶	大量斷樹、枯枝未清理，並淤塞渠內，引致蚊患。	清理渠內及渠邊枯枝枯葉，在淤塞渠道加入蚊沙噴灑蚊油，堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
18/9/2018,19/9/2018, 24/9/2018	東鐵火炭站通往禾輦邨隧道	大量斷樹、枯枝未清理，並淤塞渠內，引致蚊患。	清理渠內及渠邊枯枝枯葉，在淤塞渠道加入蚊沙噴灑蚊油，堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
18/9/2018,20/9/2018, 22/9/2018	赤泥坪	大量斷樹、枯枝未清理，並淤塞渠內，引致蚊患。	清理渠內及渠邊枯枝枯葉，在淤塞渠道加入蚊沙噴灑蚊油，堆積垃圾噴灑殺蟲劑，並清理雜草。

食物環境衛生署於颱風山竹襲港後於沙田區特別進行的防治蟲鼠工作詳情

日期	地點	原因	行動
19/9/2018, 21/9/2018, 15/10/2018	馬影徑、馬樂徑 及附近一帶	投訴指斷樹、枯枝造成 渠道淤塞引致蚊患，樹 幹及吹爛鐵篷等大型物 件堆積如山及有紅蟻和 蚊滋生事宜。	清理渠內及渠邊枯枝枯葉，在淤塞渠道加入蚊沙噴灑蚊 油，堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
17/9/2018	燈柱 N5185 對出 高速公路	消防處請求協助，指塌 樹斷枝上有蟻巢，消防 員被蟻咬傷，減慢清理 阻路塌樹進度。	與當值消防指揮官進行聯合行動，先在塌樹斷枝上噴灑殺 蟲劑，再讓消防員如常工作，清理塌樹期間，一旦再發現 蟻巢，先進行滅蟻和移除蟻巢，再由消防員移除塌樹斷枝。
17/9/2018	曾大屋村	投訴指斷樹、枯枝造成 渠道淤塞引致蚊患，及 垃圾堆積引致蠅患。	清理淤塞渠道及噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
19/9/2018	多石村 32 號屋 後方的雨水渠	投訴指斷樹、枯枝造成 渠道淤塞引致蚊患。	清理淤塞渠道及於附近一帶噴灑蚊油，以作防治。
20/9/2018	灰窰下村	落葉斷樹、枯枝造成渠 道淤塞引致蚊患。	清理淤塞渠道及於附近一帶噴灑蚊油，以作防治。
21/9/2018	小瀝源遊樂場 外圍	落葉斷樹、枯枝造成渠 道淤塞引致蚊患。	清理淤塞渠道及於附近一帶噴灑蚊油，以作防治。
27/9/2018	曾大屋村	協助民政處及康文署聯 合行動，行政會議成員 到場視察。	經曾大屋村村代表同意後，清理堆積在曾大屋內祖墳的落 葉斷枝，並於附近雨水渠施放蚊果。

食物環境衛生署於颱風山竹襲港後於沙田區特別進行的防治蟲鼠工作詳情

日期	地點	原因	行動
28/9/2018	插桅杆村	落葉斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	清理淤塞渠道及於附近一帶噴灑蚊油，以作防治。
15/10/2018	牛皮沙新村	因大型塌樹枯枝未能移除，惹來蚊蟲滋生。	向堆積塌樹枯枝噴灑殺蟲劑，在塌樹洞內施加蚊粟，以作防治。
17/9/2018	顯徑邨	斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
18/9/2018	徑口路	斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
19/9/2018	田心村外圍	斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
20/9/2018	顯貴里及嘉田苑一帶	斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
21/9/2018	沙田頭村	斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
22/9/2018	下城道	斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道施放蚊粟，清理路旁的落葉、枯枝。
24/9/2018	大圍新村	斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，清理路旁的落葉、枯枝。
25/9/2018	下徑口村	斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
18/9/2018	排頭村	投訴指斷樹、枯枝造成	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑及在附近一

食物環境衛生署於颱風山竹襲港後於沙田區特別進行的防治蟲鼠工作詳情

日期	地點	原因	行動
		渠道淤塞引致蚊患。	帶斜坡作霧化行動。
19/9/2018	穗禾苑	投訴指斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
20/9/2018	美城苑外圍	投訴指斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
21/9/2018	白田五區	投訴指斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。

食物環境衛生署於颱風山竹襲港後於沙田區特別進行的防治蟲鼠工作詳情

日期	地點	原因	行動
22/9/2018	黃竹洋村	投訴指斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
24/9/2018	下禾輦村	投訴指斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
25/9/2018	松嶺路	投訴指斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
26/9/2018	白田二區	投訴指斷樹、枯枝造成渠道淤塞引致蚊患。	在淤塞渠道噴灑蚊油，向堆積垃圾噴灑殺蟲劑。
18/9/2018	松頭下路、 麵房里一帶	斷樹、斷枝、枯葉容易引致蚊患。	噴灑除害劑。
26/9/2018	火炭舊村	斷樹、斷枝、枯葉造成U渠淤塞引致蚊患。	清除渠道，在渠道內放蚊沙。

沙田地區管理委員會會議

食物環境衛生署及民安隊於颱風山竹襲港後於區內協助處理塌樹的地點

日期	處理塌樹地點	處理塌樹重量約(噸)
6/10/2018	安景街	1.1
7/10/2018	麗豪酒店對出一段城門河旁行人路及單車徑	0.95
8/10/2018	翠田街近隆亨邨對出及 大圍漆岸 8 號對出一段城門河旁行人路及單車徑	1.2
10/10/2018	沙田頭路(秦石邨對面一段行人路)	0.80
12/10/2018	梅子林路	0.70