



沙田區議會
食物環境衛生委員會

夏劍琨先生提問

有關沙田圍附近行人天橋的排水事宜

“沙田圍周邊有兩座行人天橋，分別橫跨沙角街和沙田圍路，每天有大量市民使用。橫跨沙田圍路的行人天橋近沙角邨一側周圍種有大樹，而橫跨沙角街的行人天橋周圍則有野鴿聚集，該兩座天橋頂部和斜路上的去水渠常因落葉、鴿糞及羽毛等雜物無人清理而導致淤塞。每逢雨天，該兩座天橋均出現大量積水，甚至從行人天橋上蓋溢出形成「雨簾」，嚴重影響市民出行。

現有以下提問，請有關部門回答：

- (1) 不少市民反映，指沙田圍路行人天橋斜路上的數個去水渠位頻繁淤塞。請路政署提供過去一年承辦商主動巡視該地點的記錄。請路政署說明該地點的淤塞情況是否涉及結構設計問題，以及是否需要制定改善工程。
- (2) 據本人在現場觀察所得，沙田圍路行人天橋頂部長期堆積落葉，其中一個去水渠位更有植物從渠內長出，顯示渠內或堆積了相當多枯葉和泥沙，雖然路政署在接獲區議員報告後快速跟進，惟路政署會否要求承辦商日後定期巡視該天橋，並採取預防措施代替逐次維修？如會，請提供詳細方案。
- (3) 本人長期關注沙角街行人天橋頂部去水渠的淤塞問題，雖然去水渠上加設了鐵籠，以防止野鴿糞便或雜物堵塞，惟鐵籠空隙較大，請問路政署對加設鐵籠的成效有何評估？請提供過去一年承辦商巡視該天橋的記錄。路政署有否制定其他優化方案以防止去水渠淤塞？”

路政署的綜合回覆

路政署為工務部門，主要職能包括興建及維修保養轄下公共道路及其附屬道路設施(包括公共行人天橋及行人隧道)，如定期巡查時發現或接獲公眾報告指道路設施有損毀(包括出現塗鴉)，路政署會適時安排維修。

就沙田圍周邊的兩座行人天橋，即橫跨沙田圍路近沙角邨/翠華花園的行人天橋(路政署結構編號：NF89)及橫跨沙角街近沙角邨/沙田圍港鐵站的行人天橋(路政署結構編號：NF137)，按路政署已訂立的時間表，承建商會每月進行四次清洗兩座行人天橋的地面、牆身、樓梯、斜路、欄杆、扶手，另加每月一次清洗兩座行人天橋的天花、外牆、升降機結構。承建商在清洗行人天橋期間，會留意行人天橋的整體狀況以及有否渠口/去水渠淤塞情況。路政署已經責成承建商於進行清洗工作時，要多加留意渠口及去水渠狀況。就結構狀況方面，路政署承建商會約每半年視察行人天橋的結構狀況；路政署亦會適時派員視察行人天橋的整體狀況，現時結構狀況正常。路政署會繼續密切留意該兩座行人天橋的狀況。至於渠口及去水渠上的現有進水渠蓋的成效一事，路政署正檢討其成效。

沙田區議會秘書處

STDC 13/70/70

二零二五年八月