

檢視三聖街海濱休憩處旁區域垃圾投放問題的情況反映及建議

一、背景

三聖街海濱休憩處即將向公眾開放。目前，該休憩處旁垃圾站與冰廠之間的區域，除正規垃圾站投放點外，存在嚴重的亂拋垃圾現象（詳見附件圖片）。這一情況導致污水橫流，引發蟲鼠滋生等衛生隱患，嚴重影響周邊環境衛生及居民生活質量。現場雖懸掛「只收集大型家居廢物」的橫幅，但從圖片可見，實際堆放的多為普通垃圾，並非大型家居廢物。考慮到公園開放後將吸引大量居民使用，若不及時解決上述問題，情況可能進一步惡化。

二、查詢事項

請相關部門確認附件圖示區域是否屬於合法垃圾投放點？若否，現行管理依據及處置措施是什麼？

三、建議措施

（一）若屬合法投放區域

1. 明確劃分垃圾投放範圍，設置清晰醒目的標識。
2. 增設圍欄、遮擋物或綠化帶，改善區域外觀環境。
3. 加強該區域日常清掃及消毒頻次。

（二）若屬違規投放區域

1. 在現場張貼禁止亂拋垃圾的告示，詳細列明違規後果。
2. 建議安裝監控攝錄設備，對違規行為進行監管取證。
3. 聯合相關執法部門開展不定期巡查，依法對亂拋垃圾行為進行處罰。
4. 以該區域為陣地開展社區宣傳活動，提升公民環保意識。可從學生群體入手，建議設置垃圾分類箱，並邀請學界學生參與美化垃圾桶等設計活動，透過此類實踐活動增強居民環保意識。

四、附件圖片

1. 三聖街海濱休憩處旁垃圾站周邊亂拋垃圾現場照片（共 2 張）



拍攝日期：2025年5月30日 10:57pm



拍攝日期：2025年6月3日 1:00pm



2.



文件提交人：李超雄 林的徽 崔景恒 陳孟宜
謝永恒 曾慶忠 鄭彥鈞 謝玉玲

2025 年 6 月 3 日