

有關清理大埔林村河及大埔河的垃圾及淤泥事宜

食物環境衛生署 2020 年 1 月至 2020 年 10 月於林村河/大埔河所清理的垃圾數量，現提供如下：

月份	在大埔林村河/大埔河所清理的垃圾數量總數量(公噸)
	2020年
1	0.265
2	0.340
3	0.700
4	0.520
5	1.270
6	2.220
7	0.120
8	1.060
9	0.410
10	0.530
11	
12	

食物環境衛生署  
潔淨組  
2020 年 11 月

**有關清理大埔林村河及大埔河的垃圾及淤泥事宜**  
**環境保護署(環保署)的回覆**

環保署一直密切監察林村河及大埔河的水質，並會聯同相關部門巡查及跟進可能涉及非法排放污水的源頭。如查獲違法排放，定必採取適當的執法行動，以保護河溪水質。

環保署由2018年至今在大埔區接獲有關水污染的投訴數字如下，並曾就5宗涉嫌違反《水污染管制條例》的排放個案提出檢控。

月份	2018 年	2019 年	2020 年
1	27	20	32
2	12	13	11
3	20	13	14
4	14	9	15
5	22	13	26
6	9	8	22
7	14	11	20
8	9	9	11
9	20	13	17
10	15	16	10
11	18	10	
12	21	19	
全年總數	201	154	178 (截至 10 月底)

環境保護署  
2020 年 11 月

### 有關清理大埔林村河及大埔河的垃圾及淤泥事宜

土木工程拓展署(土拓署)一直協助渠務署在大埔林村河下游(廣福橋以東)及大埔河下游(火車橋以北)的河道進行疏浚工程，以保持河道暢通。本署定期為有關河道進行深度測量。根據 2019 年第四季數據顯示，部分大埔河下游河床水平觸及渠務署所訂定的防洪戒備水平，本署正於大埔河河段抽取河床淤泥樣本進行化驗，待有關部門審視化驗結果，及其他施工程序，我們預計有關工程於 2021 年年中開展，爭取於 2021 年年底完成。而林村河河床水平並未觸及渠務署所訂定的防洪戒備水平。本署會繼續定期於有關河道進行深度測量，以監察河床水平情況，並會按需要推展有關的疏浚工程。

土木工程拓展署  
2020 年 11 月

### 有關清理大埔林村河垃圾及淤泥事宜

渠務署負責大埔林村河（廣福橋至林村谷沙壩）及大埔河（大埔墟火車站至新屋家）的河道維修保養工作，本署持續地巡視該兩段河道，並適時安排清理河道內的沉積物及遺留在河床上的垃圾，以促進河道的環境衛生及保持河道的暢通。

繼上次在會議上的滙報後，本署在九至十月的持續監察，河道的排水情況仍然保持理想。現附上最近的河道視察紀錄照片以供參考。

### 林村河(廣福橋至林村谷沙壩)的河道狀況



(麻布尾附近)



(牛牯嶺附近)



(梅樹坑路附近)



(錦石新村附近)



( 錦山附近 )



( 太和火車站附近 )

渠務署新界北渠務部  
2020 年 10 月