

康樂及文化事務署大埔區康體設施管理匯報 (2024年2月至3月)

目 的

本文件旨在向委員匯報有關康樂及文化事務署（康文署）大埔區康樂事務辦事處於2024年2月至3月期間的設施管理事宜。

背 景

2. 康文署會定期提交文件向委員匯報有關大埔區康體設施的使用情況、設施管理事項及承辦商的服務表現。

設施管理

3. 大埔區的康體設施在2024年2月至3月的使用情況載列於附件一。

4. 有關康體設施的清潔、護衛及園藝保養服務均由外判承辦商負責。承辦商在2024年2月至3月所提供的服務質素大致達到良好水平。康文署會繼續密切監察承辦商的服務表現，確保他們的服務質素符合要求。

綠化工程

5. 康文署於2024年2月至3月期間在大埔區內共栽種了1棵喬木、10 836棵灌木和18 977棵時花以美化環境，有關綠化工程地點載列於附件二。

6. 另外，康文署在上述期間在大埔區內共移除了27棵喬木。該些喬木因受病蟲害感染或結構受損等問題，雖經特別悉心護理，但健康情況仍持續惡化致難以復原。基於公眾安全考慮，有關樹木已被移除。康文署會按實際環境及情況考慮補種安排。

改善工程

7. 康文署大埔區的康樂設施改善工程詳情載列於 附件三。
8. 東昌街游泳池原定於 9 月 11 日至 10 月 31 日暫停開放以進行每年例行維修及保養工程。由於泳館天花須額外進行塗層修繕工程，東昌街游泳池將提早至 7 月 2 日起暫停開放。在此期間，市民可使用大埔游泳池及大埔龍尾泳灘的游泳設施。

文件提交

9. 本文件提交予大埔區議會地區設施及工程委員會，於本年 5 月 8 日舉行的會議上供委員參考及備悉，歡迎各委員提出意見。

康樂及文化事務署
大埔區康樂事務辦事處
2024 年 4 月

大埔區康體設施報告
(2024 年 2 月至 3 月)

各項康體設施的使用情況

(1) 游泳池

場地名稱	2024 年 2 月		2024 年 3 月	
	入場人數	團體 入場人數	入場人數	團體 入場人數
東昌街游泳池	18 902	902	27 064	1 152
大埔游泳池	場地關閉，以進行冬季年度場地維修。			

(2) 體育館主場館

場地名稱	2024 年 2 月	2024 年 3 月
	使用率（%）	
大埔體育館	87.7	90.5
大埔墟體育館	89.6	91.8
太和體育館	88.0	91.8
富亨體育館	80.5	83.5
富善體育館 *	-	-
東昌街體育館	91.5	91.8

* 富善體育館主場由 2023 年 11 月 1 日起進行翻新工程，預計於 2024 年 4 月 30 日完成。

(3) 壁球場

場地名稱	2024 年 2 月	2024 年 3 月
	使用率（%）	
大埔運動場 壁球及網球中心	39.9	45.0
大埔體育館	79.5	86.0
太和體育館	75.9	83.3
富亨體育館	69.4	76.3

(4) 網球場

場地名稱	2024 年 2 月	2024 年 3 月
	使用率（%）	
大埔運動場 壁球及網球中心	79.9	78.7
運頭角遊樂場	68.8	82.8

(5) 足球場

場地名稱	2024 年 2 月	2024 年 3 月
	使用率（%）	
大埔運動場	84.6	84.6
廣福球場 (人造草地)	67.0	67.7
廣福公園 (人造草地)	62.5	72.1

**2024年2月至3月
大埔區綠化工程地點**

1. 大埔海濱公園
2. 廣福橋花園
3. 白石角海濱長廊
4. 汀麗路路邊花床
5. 北盛街停車場路邊花床
6. 林錦公路(近放馬莆)路邊花床
7. 廣福迴旋處
8. 林錦公路天橋旁路邊花床
9. 鍾屋村遊樂場
10. 太和路路邊花床
11. 大埔公路-元洲仔段路邊花床
12. 馬窩路花園
13. 科進路迴旋處
14. 安埔里路邊花床
15. 沿大埔太和路路邊花床

康樂及文化事務署
2024年2月至3月大埔區場地改善工程

場地名稱	改善工程說明	進度/備註
大埔墟體育館	更換冷氣喉系統。	工程於 2023 年 11 月 6 日開展，並已於 2024 年 2 月 6 日完成。
富善體育館	多用途主場、舞蹈室、活動室、男女洗手間及更衣室進行翻新工程。	工程於 2023 年 11 月 1 日開展，預計於 2024 年 5 月中完工。
完善公園	更換門球場旁邊地磚及翻新附近行人路面。	工程於 2023 年 11 月 18 日開展，預計於 2024 年 5 月完工。
大埔頭遊樂場	七人硬地足球場翻新工程。	工程於 2023 年 12 月 11 日開展，預計於 2024 年 6 月下旬完工。
運頭街休憩處	翻新蔭棚，包括拆除木條、安裝膠頂及重新鋪設照明系統。	工程於 2024 年 2 月 28 日展開，並已於 3 月 28 日完工。