

有關清理大埔林村河及大埔河的垃圾及淤泥事宜

食物環境衛生署由 2018 年 1 月至 2024 年 10 月 15 日於林村河/大埔河所清理的垃圾數量，現提供如下：

在大埔林村河/大埔河所清理的垃圾數量總數量(公噸)							
月份	2018 年	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
1	0.790	0.565	0.265	0.150	0.220	0.280	0.180
2	0.820	1.053	0.340	0.290	0.250	1.050	0.400
3	0.420	1.380	0.700	0.420	3.900	0.430	0.360
4	0.280	4.890	0.520	0.570	0.220	0.300	0.460
5	0.317	1.470	1.270	0.205	1.160	1.460	1.698
6	0.254	1.710	2.220	0.540	0.910	2.670	0.660
7	0.261	0.975	0.120	4.430	0.800	1.760	0.450
8	0.135	1.340	1.060	1.360	1.180	0.690	0.350
9	0.574	0.670	0.410	0.540	0.670	2.100	0.730
10	1.005	0.240	0.530	0.480	0.710	0.640	0.140 (截至 10 月 15 日)
11	0.785	0.330	0.360	0.240	0.830	0.270	
12	0.432	0.180	0.300	0.240	0.155	0.220	
總數	6.073	14.803	8.095	9.465	11.005	11.870	5.428 (截至 10 月 15 日)

在林村河/大埔河所清理的垃圾成分

月份	木板	膠袋	發泡膠	其他
2024 年 9 月	24%	19%	29%	28%
2024 年 10 月 (截至 10 月 15 日)	22%	23%	27%	28%

註：由收集垃圾所佔的體積估算

食物環境衛生署

潔淨組

2024 年 10 月

**有關清理大埔林村河及大埔河的垃圾及淤泥事宜**

環保署一直密切監察林村河及大埔河的水質，並會聯同相關部門巡查及跟進可能涉及非法排放污水的源頭。如查獲違法排放，定必採取適當的執法行動，以保護河溪水質。

環保署過去 5 年在大埔區接獲有關水污染的投訴數字如下，並曾就 6 宗涉嫌違反《水污染管制條例》的排放個案提出檢控。

月份	2019 年	2020 年	2021 年	2022 年	2023 年	2024 年
1	20	32	23	19	12	27
2	13	11	12	16	23	27
3	13	14	28	16	13	17
4	9	15	33	38	11	16
5	13	26	30	16	12	31
6	8	22	24	22	22	14
7	11	20	31	11	22	21
8	9	11	22	26	24	14
9	13	19	40	21	21	18
10	16	10	13	20	8	5
11	10	17	17	20	18	
12	19	12	21	17	16	
全年 總數	154	209	294	242	202	190 (截至 10 月 15 日)

年份	個案摘要
2019	屋苑物業管理公司非法排放未經妥善處理的污水至林村河
	建築公司非法排放未經妥善處理的污水至公用雨水渠
2021	建築公司非法排放未經妥善處理的污水至公用雨水渠
2022	建築公司非法排放未經妥善處理的污水至溪間
2023	建築公司非法排放未經妥善處理的污水至公用雨水渠
	工廠非法排放未經妥善處理的污水至公用雨水渠

環境保護署

2024 年 10 月

### 有關清理大埔林村河及大埔河的垃圾及淤泥事宜

土木工程拓展署（土拓署）一直協助渠務署在大埔林村河（廣福橋至河口）及大埔河（火車橋至林村河）的河道監察河床水平情況，包括定期進行深度測量和派員巡查兩段河道，並按實際需要進行疏浚工程，清理積聚在河道的沉積物，以保持河道暢通。

2024年3月完成清理淤泥工作後，土拓署今年第二季於上述河段進行了深度測量，河床水平並未觸及設定水平。另外，土拓署今年第三季於上述河段進行了河道巡查，觀察到相關河道大致保持暢通。現附上最近期的河道視察紀錄照片以供參考。

#### 林村河和大埔河交界的河道狀況




土木工程拓展署  
2024年10月

### 有關清理大埔林村河垃圾及淤泥事宜

渠務署負責大埔林村河(廣福橋至林村谷沙壩)及大埔河(大埔墟火車站至新屋家)的河道維修保養工作，本署持續地巡視該兩段河道，並適時安排清理河道內的沉積物及遺留在河床上的垃圾，以促進河道的環境衛生及保持河道的暢通。

本署在九月於大埔錦和橋至太和橋之間的一段林村河清理河道內的沉積物，以保持河道暢通，現附上清淤工作的照片以供參考。



(清淤工作進行中)

同時，為配合大埔區舉行賀國慶 75 周年活動開幕式林村河海陸空巡遊匯演及林村河綵艇夜遊活動，本署在九月中於大埔太和橋至廣福橋之間的一段林村河清洗防洪牆及河堤，亦在廣福橋至大埔超級城的一段林村河清走河床內的垃圾、棄置單車和樹幹等。



(已清洗的防洪牆)




(清走河床內的垃圾、棄置單車和樹幹等)

繼上次在會議上的滙報後，本署在九月至十月的持續監察，河道的排水情況仍然保持理想。現附上最近的河道視察紀錄照片以供參考。

### 林村河(廣福橋至林村谷沙壩)的河道狀況



(麻布尾附近)



(牛牯嶺附近)



(梅樹坑路附近)



(錦石新村附近)



(錦山附近)



(太和火車站附近)