

陸 靈 中 議 員 辦 事 處

OFFICE OF DISTRICT COUNCILLOR *Antonio Luk*



✉ antonioluk616@gmail.com
☎ 6111 6489

📍 新界荃灣沙咀道362號全發商業大廈10樓1007室
Room 1007, 10/F, Fortune Commercial Building, No. 362 Sha Tsui Road, Tsuen Wan, N.T.

致：荃灣區議會主席
陳琬琛議員

陳主席：

關注荃灣區內樹木安全

在今年 9 月 16 日，何文田巴富街發生塌樹意外，一棵路邊的鳳凰木突然倒下，壓中一輛校巴及三輛私家車，幸好沒有嚴重傷亡。

從網上片段留意到，大樹在倒下前一刻在視覺上毫無先兆（由於估計片段來自前面車輛攝錄機，所以未能考究聲音方面有沒有先兆），之後便突然塌下來。


然而，從影片所見，大樹屬位於行人路的路邊樹木，根部置於樹穴之中，樹穴呈正方形，樹穴旁的地磚看來已明顯隆起，這或許是即將倒塌的其中一項線索或指標。

根據初步消息，今次塌樹事件成因可能跟樹根受真菌侵蝕而腐爛有關。

有鑑於上述事件，為保障區內市民安全，請有關部門回應以下問題：

- 1) 會否（或是否已經）為區內樹木或同類樹木進行檢測？
- 2) 以附照為例，位於楊屋道近古坑道旁的政府閒置用地範圍內的這棵大樹，令旁邊的楊屋道行人路部分路面越來越隆起，究竟其內在健康如何？有沒有倒塌危機？
- 3) 當局有什麼計劃預防同類事件發生，特別是行人路/行人通道及行車道旁的樹木？

本人希望主席批准在十一月份區議會會議討論上述事宜，並邀請相關部門，包括但不限於康樂及文化事務署、路政署、地政處、房屋署及土木工程拓展署派代表出席會議，作出回應。



荃灣區議員

陸靈中

2022 年 10 月 13 日

陸靈中議員辦事處

OFFICE OF DISTRICT COUNCILLOR *Antonio Luf*