

荃灣藍巴勒海峽的海水污染問題的工作報告
(二零二一年一月至二月)

(一) 馬頭壩道下水道出口的水質及氣味狀況

環保署在2021年1月至2月期間繼續監察荃灣海濱的氣味及藍巴勒海峽的水質的狀況，結果顯示荃灣近岸水域水質穩定。至於氣味方面，曾錄得短暫微弱的氣味，尤其在退潮期間及風向配合下(監測結果詳見附件一)。渠務署自2015年1月底開始於馬頭壩道下水道出口安裝大型膠簾，以減低氣味由下水道傳出的影響。渠務署亦於2018年11月開始在馬頭壩道下水道出口及上游多個位置安裝氣味控制水凝膠，以緩減氣味。另外，渠務署已於2019年完成興建及安裝荃灣四個旱季截流器，以堵截受污染雨水，並將之輸送至污水處理廠。

(二) 清除錯駁渠道

由2018年至2021年2月，環保署於荃灣區發現36宗涉及樓宇污水渠錯駁或公共污水渠與雨水渠交叉錯駁的個案，已全數分別轉介屋宇署或渠務署跟進。據了解，當中24宗個案已經修復，餘下12宗個案亦正在跟進中。環保署會繼續於區內進行有關巡查，如有足夠證據證明有人違規排放，定必採取適當執法行動；如發現樓宇的污水渠或公共污水渠與雨水渠交叉錯駁，會即時轉介個案予屋宇處或渠務署跟進。

(三) 其他事項

甲) 海濱花園天台閉路電視系統

自2005年起因應海濱花園居民及當區區議員的要求，環保署於海濱花園天台裝有閉路電視系統，以監察荃灣海旁下水道出口的排放情況。

乙) 跨部門工作小組

跨部門專責小組繼續運作，處理有關渠道錯駁和相關的環境問題。

區域辦事處(西)

環境保護署

2021年3月